

1100913 新潤青峰消防缺失

【滅火器】

※10P 乾粉滅火器藥劑有效日期：2023 年 1 月

【泡沫滅火設備】

1. B1F-2 車位泡沫放射障礙(車道上方)*1
2. B1F-20 車位上方泡沫感知頭被包覆*1
3. B3F 泡沫自動警報逆止閥壓力開關動作後無法復歸，且蜂鳴器故障(音壓不足)
4. B4F-182 車位上方泡沫感知頭被上漆*1
5. B4F-233-1 車位上方泡沫噴頭欠缺*1、感知頭被上漆*1
6. B5F-263-1 車位上方泡沫感知頭未設置*1

【火警自動警報設備】

※1F→B1F 汽車道上方差動探測器受格柵阻擋，無法檢測

1. 交流電斷電時，受信總機會當機
2. 採水泵運轉、缺水警報動作時，受信總機未顯示
3. A 棟 7F-A2 梯(排煙室側)偵煙探測器固定不良
4. C 棟 1F 媽媽教室及兒童遊戲室內，偵煙探測器距離空調出風口<1.5m 共 3 只
5. B1F→1F 汽車道上方差動探測器應有 4 只，現場設置*2
6. B1F→1F 機車道上方(非格柵區)差動探測器應有 4 只，現場設置*3
7. B1F 發電機房內(334 機車位後方)差動探測器裝設位置距離最高點超過 60cm
8. B1F-2 車位後方(車道下方空間)增設隔間，未設置探測器警戒

【標示設備】

1. A 棟 A1 梯間(電梯後側)2F/1F 樓層指示燈欠缺*2
2. C 棟 C1 梯間(電梯後側)2F/1F 樓層指示燈欠缺*2
3. B1F-207 機車位旁避難方向指示燈欠缺*1

【緊急照明設備】

1. A 棟 1F 排煙室嵌式緊急照明燈故障*1
2. B4F-213 車位泡沫自動警報逆止閥旁緊急照明燈未設置*1
3. B4F-193 車位旁 C1 梯間緊急照明燈未設置*1

【消防專用蓄水池】

1. 消防蓄水池不潔

【A 棟自然排煙】

1. A 棟 8F 排煙室防火門欠缺磁力扣(牆壁面)

【A 棟機械排煙】

※閘門尺寸 0.6m*0.6m，需求風量 240CMM

無缺失

【B 棟自然排煙】

1. B 棟 13F 排煙室防火門無法完全閉合
2. B 棟 8F 排煙室防火門磁力扣脫落(牆壁面)
3. B 棟 4F 排煙室防火門無法完全閉合
4. B 棟 2F 排煙室防火門欠缺磁力扣吸附板*2(防火門面)

【B 棟機械排煙】

※閘門尺寸 0.6m*0.6m，需求風量 240CMM

1. 風機無法連動啟動(控制盤會跳電)

【C 棟自然排煙】

1. C 棟 15F 排煙室防火門無法完全閉合
2. C 棟 8F 排煙室防火門無法完全閉合
3. C 棟 6F 排煙室防火門無法完全閉合

【C 棟機械排煙】

※閘門尺寸 0.6m*0.6m，需求風量 240CMM

無缺失