

違反 新 北 市 政 府 消 防 法 案 件 限 改 通 知 單

檢查項目：消防設備

檢查人員：簡裕洲  
檢查日期：2021/10/28  
聯絡電話：29554614  
檢查單號：6a28110026

場所名稱：新潤青峰社區  
場所地址：新北市板橋區永翠路92號  
管理權人：新潤青峰社區管理委員會  
地址：新北市板橋區中正里2鄰永翠路92號7樓  
性別：男 出生年月日：1987-03-\*\*  
身分證/統一編號：N124\*\*\*181

違反法條：第6條第1項  
主旨：本次檢查發現貴場所所有下列違反規定事項，請於110年11月27日改善完畢，本府消防局將擇期複查，如逾期不改善或複查不合格者，依消防法第37條第1項規定處罰。

違反事實及法令

106年各類場所消防安全設備設置標準（以下簡稱設置標準）

泡沫滅火設備

1. 泡沫頭具壞-設置標準：第069條
2. 泡沫頭放水障礙-設置標準：第069條
3. 流水檢知裝置蜂鳴器未作動--
4. 部份區域未警戒-設置標準：第069條

火警自動警報設備

1. 受信總機故障-設置標準：第125條
2. 防護區域不足-設置標準：第119條

避難方向指示燈（標）

1. 故障-設置標準：第146-3條

緊急照明設備

1. 故障-設置標準：第178條

梯間排煙設備


1. 排煙（進風）機故障-設置標準：第189條

接到本單得依背面注意事項第3點及第4點提起行政救濟。


發單單位：板橋安檢


主管：吳孟峰 製單人：簡裕洲

製單日期：中華民國110年10月28日

收受通知單者簽章欄：

身分證字號：

關係： 若為管理權人簽收，不需填寫身分證字號及關係等欄位



市長 侯友宜

## 真禾機電【水電、消防、發電機】服務工作單

服務時間	民國 110 年 10 月 28 日	
服務人員	林坤樓	
服務地點	新潤青峰	課別 A1
<input type="checkbox"/> 檢測服務 <input type="checkbox"/> 搶修服務 <input checked="" type="checkbox"/> 其他		

服  
務  
內  
容  
及  
材  
料

1. 110年度消防複查完成  
2. 110年度消防申報書  
1本



www.truemind.com.tw

客戶簽收：

說明：1. 請客戶核對材料是否符合

2. 本交易依動產交易法第三章規定為附件買賣，買方在貨款未付清或票據未兌現前，無條件同意賣方擁有物權。